# DesignSpark PCB を採用した基板加工機 CIP100 による基板作製技術の向上

## 小林 英一\*

### 1. はじめに

現在、オリジナルマインド社製の基板加工機 KitMill CIP100 (以下 CIP100) で使用している 電子回路基板用 CAD (以下 PCBCAD) には無 償の EAGLE Light Edition (v5.11.0/6.4.0) (以下 EAGLE) を採用しているが、最大面積 100×80 mmおよび層数2層までという制限があるため, 例えば、きてみてフェア用など1シートに多数 面付けした 100×80 mm を超える基板は加工で きない. 対して RS コンポーネンツ社が提供す る無償のPCBCADであるDesignSpark PCB (5.0) (以下 DSPCB) は無償でありながら EAGLE の ような機能制限が無く、他にも優れた点や機能 が多い. この DSPCB を採用し操作法を修得す ることにより、日常業務において作製が必要と なる電子回路基板の設計自由度が高まると期待 される.

#### 2. PCBCAD の特徴比較

PCBCAD はたくさん存在するが、無償で提供され、回路図エディタとガーバー出力可能な基板設計 CAD が対になっており、出力したガーバーデータ(RS-274X 形式)を、CIP100 用のNC プログラム(Gコード形式)に変換する CAM ソフトウェア(以下 ORIMIN PCB)で使用できるもの、となると選択肢は EAGLE もしくは DSPCB の 2 つに絞られる.

表 1. EAGLE と DSPCB の特徴比較

項目	EAGLE	DSPCB
最大面積	100×80 mm	1×1 m
最大層数	2層	無制限
用途	非商用限定	無制限
3D 表示	×(ULP で実	0
	現可能)	
対応 OS	Windows,	Windows
	Mac, Linux	のみ

ULP: User Language Program

# 3. DSPCB の評価

# 3.1 インストール

DSPCB の利用は無償だが、DesignSpark メンバー登録、ならびに編集データの保存制限解除にアクティベーション操作が必要となる.また、初期状態ではなぜか標準ライブラリが使用できない状態であり、適用するための設定が必要であった. OS 以外のシステム要件は以下とされている.

- ・1GHz 以上の Pentium プロセッサ
- · 256MB 以上の RAM
- ・100MB 以上のハードディスク空き容量

インストールする PC は, Intel Core i5-480M (2.66GHz)プロセッサ, 2GB の RAM, 250GB の ハードディスクを搭載しており,全く問題ない.

#### 3.2 既存設計データの取り込み

DSPCB は EAGLE で設計した既存の回路図, 基板パターン, 部品マクロ(ライブラリ)を取り込むことが可能である. DSPCB のインストールと共に提供される ULP を使い, EAGLE の設計データを中間 ASCII 形式にエクスポートした後, DSPCB にインポートを実行した. 部品マクロのインポートは成功したが, 基板パターンはなぜかエラーとなり取り込めなかった.




図 1. EAGLE 設計データのインポート

<sup>\*</sup> 第3技術室 システム制御班

## 3.3 6枚面付けデータに編集

EAGLE で設計した 2 枚面付けデータを参考に、手動配線で6枚面付けデータに編集した.6 枚に決定した理由は CIP100 で加工可能な基板サイズの上限が168×118 mm であり、その限られた範囲内に収まり、最も効率良く基板個片が得られたからである.




図 2. DSPCB の操作画面

#### 3.4 3D View 機能

試しに 3D View 機能も確認したが、PC がフリーズに近い状態となり、機能終了後も PC 動作が重い状態だったため再起動を要した. 出力した図面も失敗していた. これは PC のメインプロセッサ内蔵の Intel HD Graphics の性能が低いためと思われるが、DSPCB のシステム要件には記載無く、追記すべき内容だと感じた.




図 3. DSPCB の 3D View 出力図

### 3.5 きてみてフェア 2013 の基板に試用

まず DSPCB のガーバーデータ出力を ORIMIN PCB で NC プログラムに変換し, 150 × 200 mm の感光基板 8 シートを CIP100 で外形 および穴加工した. その後 DSPCB で設計した パターンを露光用マスクに印刷し露光, ならび に塩化第二鉄によるウェットエッチング法を用いて, 基板個片を 48 個作製した.




図 4. DSPCB で設計した基板パターン

#### 4. CIP100 の再評価

# 4.1 集塵機作成キットを導入

2013年7月以前は加工ツールの汚損を防ぐため、切削中は定期的に切り屑を掃除しないといけなかったが、オリジナルマインド社が提供する集塵機作成キットを導入し、切削中の切り屑除去作業を無人化した。所要時間は組立および取り付けで計5時間程、作業は1人で8月初旬に実施した。取り付け後、CIP100稼働中の集塵機の騒音はとても大きく、ノズル先端が細くなっていることもあって騒音計(AS ONE, SM-325)で実測すると最大81dBAもあり(CIP100単独動作では70dBA程)、とても不快に感じた。集塵機は掃除機用出力電源電圧をAC5~95 Vに調整可能であり、騒音と集塵能力の兼ね合いで都度調整している。

## 4.2 最小パターン幅および溝幅の設定

CIP100 単体で加工可能な最小パターン幅および溝幅は、ORIMIN PCB の加工条件設定に入力するパターンのツール径で決まる。例えば、ツール径を0.30 mm に設定していると溝幅0.30 mm の箇所は切削対象外となる NC プログラムに変換されてしまうが、0.29 mm に設定すれば、パターンは少し細くなってしまうものの、切削可能な NC プログラムとなる。ORIMIN PCB で変換した NC データ画面を確認すると走査するラインが白く表示されるため、削るべき箇所が正しく削られるデータになっているか事前に確認できる。

## 4.3 直角度の歪み改善

当初はX方向とY方向で約1°のズレがあり、比較的大きな基板ではエッチング用マスクと CIP100で加工した穴位置が一致しないため、露

光する際の位置決めが難しく,この点がエッチ ングと CIP100 を組み合わせた基板製作方式の 障害になっていたが、加工機本体の組立マニュ アルに記載されていた「直角度の調整」を実施 して改善することができた.




図 5. 直角度の歪み (調整前)

## 4.4 X 軸方向の長さズレは改善不可

仕上がりはX方向に約1%伸びる傾向があり、 露光マスク印刷時にX方向だけ1.01倍に設定す ると良く一致する. オリジナルマインド社に確 認したところ, 原点から離れるにつれて必ず誤 差は大きくなるため、ある程度で妥協してほし い(改善不可)との回答があった.

#### 4.5 加工ツール代替品

CIP100 では、シャンク径 3.175 mm および全 長 38.1 mm 程の基板加工用ツールで用途を外形 および穴加工に限れば,他社製も使用可能であ る. MPK KEMMER 製の SX35M -0500030-0 (径 0.5 mm) および EA30 -R0800050-0 (径 0.8 mm) は推奨品の土佐昌典よりも単価が格段に安く、 同等以上の耐久性を有していると感じた.これ らを採用することにより、基板作製に係るラン ニングコストを幾らか低減することができた.

#### 4.6 オリジナルマインド社への改善要望

ORIMIN PCB について、外形データに関する 修正対策を施したバージョン1.2.1.0が2013年7 月18日にリリースされた. 更なる大幅改良が計 画されており、以下6点の修正を要望している が、修正可否およびリリース時期は未定とされ ている.

- ・基板の複数個取り(面付け)
- ハッチング対応

- ・タブ (ミシン目) の手動配置
- エラーメッセージの充実
- ・基板加工ツールの種類追加
- 加工データの90°回転

## 4.7 プリント基板材料以外の加工

CIP100 推奨品のブルーレインボーDLC(径 2.0 mm) を使用すれば、POM (ポリアセタール、 ジュラコン) 板やアルミニウムの薄板等も切り 抜き加工のみ可能とされている. またスピーカ ーエンクロージャー等への応用も視野に入れ, 木板にも適用できないか併せて試みた. 加工ツ ールにはブルーレインボーDLC 相当の MPK KEMMER 製 EA30 -R2000090-0 (径 2.0 mm) を 使用した. 設定可能な切り込み量は ORIMIN PCB の制限により 5.0 mm までであった.

# 5. EAGLE と DSPCB の操作性比較

#### 5.1 EAGLE と比較した DSPCB の利点

これまで述べた内容以外に, 本研修で感じた EAGLE と比較した場合の DSPCB の操作性の利 点について、一部を下記の表 2 に紹介する.

表 2. DSPCB の利点

番号	内容
1	カット(Ctrl+X), コピー(Ctrl+C), ペースト
	(Ctrl+P), など使用頻度の高い Windows 標準の
	ショートカットキーが使用可能である.
2	テキスト追加時,選択可能なフォントが多い.
3	Print Setup で設定した内容が記憶され、次回以
	降も残っている (EAGLE は記憶されない).
4	回路図と基板パターン図の一致を常に監視して
	おらず、回路と基板パターンの設計者を分けた
	柔軟な開発が可能. (Forward / Back Annotation
	機能はあるため、どちらか一方を修正後にもう
	一方へ修正内容を反映させることになる)

### 5.2 EAGLE と比較した DSPCB の難点

5.1 と同様に、EAGLE と比較した DSPCB の 操作性について、難点と考えられる内容の一部 を表3に紹介する.特に番号3については、エ ッチングと CIP100 を組み合わせた基板製作方 式においては必要条件であり、サイズ制限がほ ぼ無いという DSPCB の利点および魅力が薄れ てしまった.

表 3. DSPCB の難点

番号	内容
1	手動配線時、ななめ45°のパターンが予め描け
	ず,直角で描いてからダブルクリックしないと
	いけない.
2	基板パターン設計時,パターン幅を任意の値に
	変更できない. 初期状態では 0.3 mm (10 mil), 0.4
	mm (15 mil), 0.6 mm (25 mil), 1.3 mm (50 mil) Ø
	4種類しか選べず、Technology file で新たに追加
	しないといけない.
3	露光用マスク印刷時,縦横の比率を微調整でき
	ない (EAGLE は可, CIP100 には必須).
4	動作が重く、特定操作で終了またはフリーズが
	発生する (Intel HD Graphics の性能が影響か).
5	標準ライブラリにある回路図枠の DS_A3(また
	は A4)_Templater00 を含めた回路図を PDF 化す
	るとファイルサイズが 10MB を超える.
6	まだユーザー数が少ないのか、書籍がなくイン
	ターネット上の情報も少ない.

# 6. おわりに

本研修では、DSPCBの基本的操作技術の修得、 ならびに CIP100 を使用した基板作製技術の向 上ができた. 但し, 前者については PCBCAD を EAGLE から DSPCB への完全移行を期待して いたが、DSPCB はアートワークの自由度や操作 性が十分とは言い難く, EAGLE の良さを改め て痛感することになった. 現段階では、残念な がら DSPCB は露光用マスク印刷時に縦横比率 を微調整できないためエッチングと CIP100 を 組み合わせた基板製作方式に向かず、100×80 mm 以上の基板設計をしなければならない用途 でもできれば使いたくないと感じるが、この不 満は不慣れからくる誤解であると思いたい. DSPCB は無償で制限がなく多機能である点は 素晴らしいため、今後の機能改善を注視し、体 験セミナーを受講するなどして採用検討を継続 していきたい.

#### 参考文献等

- 1) DesignSparkPCB, 概要とチュートリアル, RS Components Ltd (2011)
- 2) DesignSparkPCB, Eagle ファイルのインポート, RS Components Ltd (2011)

- KitMill CIP100 組立マニュアル,株式会社オリジナルマインド (2012)
- 4) 集塵機作成キット 組立マニュアル, 株式会社 オリジナルマインド (2011)
- 5) 出力調整基板 取扱説明書,株式会社オリジナ ルマインド (2011)
- 6) 白井治彦, 篠競, 水野広治, 小林英一: 技術 部活動報告集 Vol.18, 福井大学工学部技術部 p.1-6 (2012)
- 7) トランジスタ技術 SPECIAL 編集部:技術者 のためのプリント基板設計入門, CQ 出版社 (2005)
- 8) 各種 Web 情報